

被评价单位名称	德清盛隆印花材料有限公司				
单位地址	湖州市德清县新市镇浙江瑞丰机械设备有限公司空闲土地和厂房				
项目名称	德清盛隆印花材料有限公司年产 4800 吨染料拼色扩建搬迁项目				
服务类型	控制效果评价	联系人	傅振远		
技术负责人	姜翠霞				
质控负责人	孙春花				
项目负责人	武旭斌				
评价报告编制人	武旭斌				
现场调查人员	武旭斌	陪同人	傅振远	时间	2021.09.24
现场采样、现场检测人员	李丹、麻波兰、武旭斌	陪同人	傅振远	时间	2021.10.20~10.22
评价报告提交时间	2021 年 11 月 26 日				
技术服务过程影像					
	企业大门				
					
采样现场照片 1		采样现场照片 2			

